

MAART – Montážní návod

(B) kříž		(C) píst	(D) mechanismus	1	2	3		
				 Zatlačte kolečka do kříže a vložte píst	 Přípevněte područky k sedáku	 Přípevněte mechanismus k opěráku		
(A) x5								
(E) područka		(F) opěrák	(G) Sedák	4	5	6		
x2				 Přípevněte mechanismus k sedáku	 Nasadte píst na hrdlo mechanismu	 Montáž dokončena		
(H) spojovací materiál								
1 M6X25mm	6	4 M6 pérová podložka	3					
2 M8X25mm	3	5 M8 podložka	7					
3 M8X20mm	4	6 4mm	1					
		7 5mm	1					



Návod k použití křesla Maart

Nastavení výšky křesla – pokud na křesle sedíte, pravou rukou otočte pákou směrem nahoru, nadlehčete sedák a křeslo samo vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět otočte směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejvhodnější výšce páku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

Nastavení opěráku – synchronní mechanismus je možné aretovat ve 4 polohách. Páka slouží i k nastavení aretace. Pokud páku povytáhnete směrem ven, mechanismus se odblokuje a tlakem zad k opěráku dojde k jeho zaklonění. Zatlačením páky se sklon opěráku zablokuje v nejbližší poloze. Opětovným povytažením páky mechanismus odblokuje, nicméně mírným tlakem do opěráku umožníte vrácení do základní polohy nebo nastavení další z ostatních poloh.

Nastavení tuhosti odporu opěráku – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěráku vůči zadům. Tuhost odporu se nastaví šroubem ve spodní části mechanismu. Otáčením po směru hodinových ručiček dochází k zvýšení odporu opěráku vůči Vaším zadům. Otáčením na druhou stranu se tlak snižuje.

Nastavení područek – područky jsou u tohoto modelu fixní, není možné je nijak nastavit. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamáce.

Správným nastavením křesla zamezíte jeho nevratnému poškození!

Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Způsob čištění

Čalouněné části – kožené části - použijte čisticí přípravky na kůži, **ostatní čalounění** – otřete vlhkým hadříkem

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

Materiálové složení

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, studená pěna, molitan